

## FICHA A AÑADIR AL CATÁLOGO ETNOGRÁFICO DE LA VILLA DE AGAETE

<b>Denominación</b>		<b>Cod_ficha</b>	<b>Número</b>
ALPENDRE, CORRAL Y CASA			
		<b>Localidad</b>	
		Tamadaba	
		<b>Actividad</b>	
		Conjunto de interés etnográfico	
		<b>Grupo</b>	
		Fincas agrícolas	
		<b>Tipo</b>	
		Dependencias anejas	
		<b>Base cartográfica</b>	
		GRAFCAN 1996	
<b>UTM cuad.</b>			
		28	
<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Altitud</b>	
433100	3104510	1107	
<b>Toponimias</b>	<b>Calle</b>	<b>Número</b>	<b>Código postal</b>
Cortijo de Samsó/herrería	Cortijo de Samsó	0	35489
<b>Obs localización</b>			
Desde la casa nueva (la mejor conservada), yendo por la pista hacia las presas.			
<b>Fecha construcción</b>	<b>Antigüedad</b>	<b>Superficie</b>	<b>Uso actual</b>
	Siglo XIX	26	Abandonado
<b>Historia</b>			
Pequeña casa asociada a varios alpendres. En todo el Cortijo hubo ganado vacuno.			
<b>Descripción</b>			
Casa: planta en "L". Teja árabe a dos aguas, ripio y labrada (en las esquinas). La casa está dividida en dos por un muro y viga de madera de pino. Alpendres: uno, con techo a un agua, teja árabe, ripio y barro, pequeño contrafuerte, pesebre. Otros, derruidos, unos con piedra seca y otros con barro. Techo de cañas, barro, pinocha y madera.			
<b>Estado</b>	<b>Fragilidad</b>	<b>Valor científico</b>	
Malo	Alta	Alto	
<b>Obs estado</b>			
Se han sustraído maderas y tejas de las construcciones. El alpendre sufrió un incendio. Reparaciones en cemento y destrucción de algunas estancias. Desmantelamiento general. Madera picada. Desplome de parte del techo sobre el alpendre.			
<b>Documentación</b>			
Carta etnográfica de la FEDAC ( <a href="http://www.fedac.org">http://www.fedac.org</a> )			
<b>Propiedad</b>	<b>Declaración BIC</b>	<b>Fecha incoación</b>	<b>Fecha declaración</b>
Privada	0		
<b>Clasificación suelo</b>		<b>Calificación suelo</b>	
Rústico de protección hidrológica		Espacio natural protegido (parque natural)	
<b>Nivel protección</b>	<b>Grado protección</b>	<b>Intervenciones</b>	
7	Ambiental	Rehabilitación	
<b>Obs generales</b>			
Se han encontrado ocho bebederos en el exterior de la casa en el picado de las rocas del suelo en forma cóncava. La casa tiene una ventana sellada con barro y piedras, puerta de pino canario y piso de madera. Está conectada con otra estancia trasera y sin techar. La teja del alpendre es, al menos, un tejón.			