

Estudio tipológico E 1:500



LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

zonas húmedas

medianeras

fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

nº

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :
> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
> Estabilidad ----- ●○○
> Habitabilidad ----- ●○○
> Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable
> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :
> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
> Estabilidad ----- ●○○
> Habitabilidad ----- ●○○
> Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable
> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :
> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
> Estabilidad ----- ●○○
> Habitabilidad ----- ●○○
> Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta + A transitable
> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :
> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
> Estabilidad ----- ●○○
> Habitabilidad ----- ●○○
> Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable
> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :
> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
> Estabilidad ----- ●○○
> Habitabilidad ----- ●○○
> Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable
> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :
> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
> Estabilidad ----- ●○○
> Habitabilidad ----- ●○○
> Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta + A transitable
> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º