

Estudio tipológico E 1:500



LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

●○○ bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

■ zonas húmedas

— medianeras

— fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ ADONIS nº14**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○●●

> Estabilidad ----- ○●●

> Habitabilidad ----- ○●●

> Estado de las fachadas ----- ○●●

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ FIDIAS**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○●○

> Estabilidad ----- ○●○

> Habitabilidad ----- ○●○

> Estado de las fachadas ----- ○●○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ ADONIS nº 16**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○●●

> Estabilidad ----- ○●○

> Habitabilidad ----- ○●○

> Estado de las fachadas ----- ○●○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ PERSEO nº 201**

> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○

> Estabilidad ----- ○●○

> Habitabilidad ----- ○●○

> Estado de las fachadas ----- ○●○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ PERSEO nº199**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○●○

> Estabilidad ----- ○●○

> Habitabilidad ----- ○●○

> Estado de las fachadas ----- ○●○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ DAFNE nº178**

> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○

> Estabilidad ----- ●○○

> Habitabilidad ----- ○●○

> Estado de las fachadas ----- ○●○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º