

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :  
> Riesgo de avenida e inundación ---  
> Estabilidad -----  
> Habitabilidad -----  
> Estado de las fachadas -----

OOO

OOO

OOO

OOO

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable  
> nº de viviendas: 1

C/ ORFEO nº 9

VIVIENDA DERRIBADA

4

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :  
> Riesgo de avenida e inundación ---  
> Estabilidad -----  
> Habitabilidad -----  
> Estado de las fachadas -----

OOO

OOO

OOO

OOO

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable  
> nº de viviendas: 1

C/ CASANDRA nº3

56

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :  
> Riesgo de avenida e inundación ---  
> Estabilidad -----  
> Habitabilidad -----  
> Estado de las fachadas -----

OOO

OOO

OOO

OOO

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable  
> nº de viviendas: 1

C/ ORFEO nº13

3

PLANTA 1º

LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

OOO

bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

zonas húmedas

medianeras

fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

13