



ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ JUNO nº 23

- > Riesgo de avenida e inundación --- ○○○
- > Estabilidad ----- ○○○
- > Habitabilidad ----- ○○○
- > Estado de las fachadas ----- ○○○


ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1








PLANTA 2ª



PLANTA 1ª




ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :		C/ JUNO nº 17
	> Riesgo de avenida e inundación ---	●○○
	> Estabilidad -----	○○○
	> Habitabilidad -----	○○○
	> Estado de las fachadas -----	○○○
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas		
> nº de viviendas: 1		







LEYENDA


ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

   bueno, medio, malo


ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

 zonas húmedas

 medianeras

 fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

 11