

LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

zonas húmedas

medianeras

fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

11

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HERCULES nº2

PROGRAMA DERRIBO

11

> Riesgo de avenida e inundación ---

> Estabilidad -----

> Habitabilidad -----

> Estado de las fachadas -----

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

