

Estudio tipológico E 1:500

LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

●○○ bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

■ zonas húmedas
— medianeras
— fachadas


Nº DE FOTOGRAFÍA



ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HECTOR nº 24

- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
- > Estabilidad ----- ●○○
- > Habitabilidad ----- ●○○
- > Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable
> nº de viviendas: 1




PLANTA 1º

2

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ PISTA MILITAR nº6

- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
- > Estabilidad ----- ●○○
- > Habitabilidad ----- ●○○
- > Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta + A transitable
> nº de viviendas: 1




PLANTA 1º

2

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HÉRCULES 40

- > Riesgo de avenida e inundación --- ●●○
- > Estabilidad ----- ○○○
- > Habitabilidad ----- ●●○
- > Estado de las fachadas ----- ●●○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable
> nº de viviendas: 1




PLANTA 1º

3

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HÉRCULES 36

- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
- > Estabilidad ----- ●○○
- > Habitabilidad ----- ●○○
- > Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable
> nº de viviendas: 1




PLANTA 1º

3

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HÉRCULES 38

- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
- > Estabilidad ----- ●○○
- > Habitabilidad ----- ●○○
- > Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable
> nº de viviendas: 1




PLANTA 1º

3

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ PISTA MILITAR

- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
- > Estabilidad ----- ●○○
- > Habitabilidad ----- ●○○
- > Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta + A transitable
> nº de viviendas: 1



PLANTA 1º

3