

Estudio tipológico E 1:500



LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

● ○ ○ bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

■ zonas húmedas

— medianeras

— fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

1

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HECTOR nº17

> Riesgo de avenida e inundación --- ● ○ ○

> Estabilidad ----- ● ○ ○

> Habitabilidad ----- ● ○ ○

> Estado de las fachadas ----- ● ○ ○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 3 plantas

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HÉRCULES **VIVIENDA DERRIBADA**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○ ○ ○

> Estabilidad ----- ○ ○ ○

> Habitabilidad ----- ○ ○ ○

> Estado de las fachadas ----- ○ ○ ○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : Solar

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HECTOR nº9

> Riesgo de avenida e inundación --- ● ○ ○

> Estabilidad ----- ● ○ ○

> Habitabilidad ----- ● ○ ○

> Estado de las fachadas ----- ● ○ ○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HÉRCULES nº22

> Riesgo de avenida e inundación --- ● ○ ○

> Estabilidad ----- ● ○ ○

> Habitabilidad ----- ● ○ ○

> Estado de las fachadas ----- ● ○ ○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HÉRCULES nº18

> Riesgo de avenida e inundación --- ● ○ ○

> Estabilidad ----- ● ○ ○

> Habitabilidad ----- ● ○ ○

> Estado de las fachadas ----- ● ○ ○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : C/ HÉRCULES nº16

> Riesgo de avenida e inundación --- ○ ○ ○

> Estabilidad ----- ○ ○ ○

> Habitabilidad ----- ○ ○ ○

> Estado de las fachadas ----- ○ ○ ○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : Solar

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª