


Estudio tipológico E 1:500



LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

●○○ bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

■ zonas húmedas

■ medianeras

— fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

7

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ PISTA MILITAR nº 29** OBRA

> Riesgo de avenida e inundación --- ○○○

> Estabilidad ----- ○○○

> Habitabilidad ----- ○○○

> Estado de las fachadas ----- ○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ PISTA MILITAR nº 54**

> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○

> Estabilidad ----- ●○○

> Habitabilidad ----- ●○○

> Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ PISTA MILITAR nº 50**

> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○

> Estabilidad ----- ●○○

> Habitabilidad ----- ●○○

> Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ ARIADNA nº 1** GARAJE-OBRA

> Riesgo de avenida e inundación --- ○○○

> Estabilidad ----- ○○○

> Habitabilidad ----- ○○○

> Estado de las fachadas ----- ○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 planta

PLANTA 1ª

