


Estudio tipológico E 1:500



LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

●○○ bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

■ zonas húmedas

— medianeras

— fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

8

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ ORFEO nº5**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○●●

> Estabilidad ----- ○○○

> Habitabilidad ----- ○○○

> Estado de las fachadas ----- ○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ ORFEO nº11**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○○○

> Estabilidad ----- ○○○

> Habitabilidad ----- ○○○

> Estado de las fachadas ----- ○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ DAFNE nº 3** **VIVIENDA DERRIBADA**

> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○

> Estabilidad ----- ●○○

> Habitabilidad ----- ●○○

> Estado de las fachadas ----- ○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas

> nº de viviendas: 1

PLANTA 2ª

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ ORFEO nº 14**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○●●

> Estabilidad ----- ○○○

> Habitabilidad ----- ○○○

> Estado de las fachadas ----- ○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ ADONIS**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○●●

> Estabilidad ----- ○○○

> Habitabilidad ----- ○●●

> Estado de las fachadas ----- ○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN : **C/ ORFEO nº7**

> Riesgo de avenida e inundación --- ○●●

> Estabilidad ----- ○○○

> Habitabilidad ----- ○○○

> Estado de las fachadas ----- ○●●

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1ª