

Estudio tipológico E 1:500



LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

zonas húmedas
medianeras
fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

nº

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :

C/ CUPIDO

> Riesgo de avenida e inundación ---

> Estabilidad -----

> Habitabilidad -----

> Estado de las fachadas -----

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : En construcción

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :

C/ HERCULES nº Sn

> Riesgo de avenida e inundación ---

> Estabilidad -----

> Habitabilidad -----

> Estado de las fachadas -----

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :

C/ HERCULES nº Sn

> Riesgo de avenida e inundación ---

> Estabilidad -----

> Habitabilidad -----

> Estado de las fachadas -----

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 3 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :

C/ HERCULES nº Sn

> Riesgo de avenida e inundación ---

> Estabilidad -----

> Habitabilidad -----

> Estado de las fachadas -----

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas

> nº de viviendas: 1

PLANTA 1º