



C/ ADONIS nº6




ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :

- > Riesgo de avenida e inundación --- ○○●
- > Estabilidad ----- ○●○
- > Habitabilidad ----- ○○●
- > Estado de las fachadas ----- ○○●



ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas

> nº de viviendas: 1



C/ ORFEO nº10


ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :


- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○○
- > Estabilidad ----- ●○○○
- > Habitabilidad ----- ●○○○
- > Estado de las fachadas ----- ●○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable


> nº de viviendas: 1




ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :		C/ DAFNE nº1
> Riesgo de avenida e inundación ---	●○○	
> Estabilidad -----	○○○	
> Habitabilidad -----	●○○	
> Estado de las fachadas -----	○○○	
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable		
> nº de viviendas: 1		



C/ ORFEO nº12




ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :


- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
- > Estabilidad ----- ○●○
- > Habitabilidad ----- ●○○
- > Estado de las fachadas ----- ○●○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1



PLANTA 1º



C/ DAFNE nº14

PROGRAMA DERRIBO


8

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :



- > Riesgo de avenida e inundación --- ○○○
- > Estabilidad ----- ○○●
- > Habitabilidad ----- ○○○
- > Estado de las fachadas ----- ○○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1






PLANTA 1º


ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :		C/ PISTA MILITAR nº11
	> Riesgo de avenida e inundación ---	●○○
	> Estabilidad -----	○○●
	> Habitabilidad -----	●○○
	> Estado de las fachadas -----	○○●
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 3 plantas		
> nº de viviendas: 1		
		
		PLANTA 1ª


LEYENDA


ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

   bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:

 zonas húmedas

 medianeras

 fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

