

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :


C/ CERES nº8

1

- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
- > Estabilidad ----- ●○○
- > Habitabilidad ----- ○●○
- > Estado de las fachadas ----- ○●○


ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 2 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1



PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :		C/ CERES nº6	
> Riesgo de avenida e inundación ---	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>		
> Estabilidad -----	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>		
> Habitabilidad -----	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>		
> Estado de las fachadas -----	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>		
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable			
> nº de viviendas: 1			



PLANTA 1º

LEYENDA

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN:

● ○ ○ bueno, medio, malo

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA:


■ zonas húmedas

■ medianeras

— fachadas

Nº DE FOTOGRAFÍA

nº



C/ HERCULES nº1


8

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :


- > Riesgo de avenida e inundación --- ●○○
- > Estabilidad ----- ●○○
- > Habitabilidad ----- ●○○
- > Estado de las fachadas ----- ●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1



PLANTA 1º



ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :

C/ CERES nº4

> Riesgo de avenida e inundación ---

●○○

> Estabilidad -----

●○○

> Habitabilidad -----


●○○

> Estado de las fachadas -----



●○○

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable

> nº de viviendas: 1



PLANTA 1º

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN :		C/ CERES nº2	8
	> Riesgo de avenida e inundación --- ●○○ > Estabilidad ----- ●○○ > Habitabilidad ----- ●○○ > Estado de las fachadas ----- ●○○		
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN : 1 plantas + A transitable > nº de viviendas: 1			
<div style="text-align: right; padding-right: 10px;">PLANTA 1º</div>			



Estudio fotográfico